

# BROADCAST

## Satu unit Mobil Grand Livina Terbakar Saat Perjalanan, Pengemudi dan Penumpang Selamat

Syafruddin Adi - [LOMBOKUTARA.BROADCAST.CO.ID](http://LOMBOKUTARA.BROADCAST.CO.ID)

Apr 3, 2022 - 03:38



*Tampak Satu unit Mobil saat mengalami kebakaran di jalan raya, (02/04)*

Lombok Utara, NTB - Satu unit Kendaraan R4 jenis Nissan Grand Livina matic DR 1292 AN terbakar di Jalan raya Pusuk dusun Bentek desa menggala kec. Pemenang Kab. Lombok Utara pada Sabtu, 02/04.

Menurut saksi mata, mobil tersebut tengah melaju dari arah Mataram menuju kearah tanjung Lombok Utara bersama penumpang sebanyak empat orang dan tiba-tiba menepi diruas jalan pusuk pas karena adanya asap dan percikan api yang keluar dari bagian mesin kemudian terbakar sekitar pukul 16.00 wita.

Akibat terbakarnya kendaraan roda empat tersebut, jalan raya pusuk sempat mengalami kemacetan selama setengah jam, karena unit Polsek Pemenang dan damkar melakukan pemadaman dan evakuasi, ungkap saksi mata.

Kapolres Lombok Utara Akbp I Wyn Sudarmanta, Sik MH melalui Kapolsek Pemenang Iptu L. Eka Arya M. SH., MH membenarkan peristiwa kebakaran tersebut dan kami bergerak cepat bersama petugas dari damkar Kab. Lombok Utara menuju TKP.

Pengemudi kendaraan lanjut Eka, diketahui bernama sdr I Gd Arie Winanta beralamat di Jln.pantai kute selatan Abian tubuh, cakra selatan mataram bersama penumpang sebanyak empat orang (anak dan istrinya), berangkat dari kota Mataram yang rencana menuju ke Tanjung Kab. Lombok Utara, terangnya.

Kara Iptu Eka menambahkan, penyebab terjadinya kebakaran dari keterangan pengemudi adalah tidak berfungsinya rem (rem blong) sehingga pengemudi spontan menarik tuas rem tangan hingga menepi ke sisi kiri jalan raya.

Ketika itu, lanjut nya, mesin tiba tiba mengeluarkan asap disertai percikan api kemudian pengemudi menyelamatkan penumpang yaitu ketiga anak dan istrinya keluar dari kendaraan, sedang api dengan cepat menjalar ke seluruh sisi kendaraan hingga kendaraan ludes terbakar, jelasnya.

Ia mengatakan, beruntung kejadian tersebut, tidak terjadi korban jiwa, dimana pengemudi serta anak-anak dan Istrinya selamat tanpa mengalami luka-luka.akibat kejadian itu pengemudi kendaraan mengalami kerugian diperkirakan mencapai Rp.90.000.000.

Adapun Tindakan kami lanjut Eka, yaitu pengaturan arus lalin di Tkp yang sempat macet, melakukan olah TKP dan pemadaman bersama petugas Damkar KLU, kami berkordinasi dengan Sat Lantas Polres Lombok Utara untuk penanganan selanjutnya baik evakuasi kendaraan dan membawa korban ke RSU untuk Cek kondisi korban, jelasnyanya.

Kami menghimbau kepada pengguna jalan, baik roda dua maupun roda empat, agar selalu lakukan perawatan secara rutin, "Mobil terbakar itu bisa terjadi karena pemasangan aksesoris kelistrikan yang tidak tepat, atau bisa juga karena mobil mengalami overheat, jika panas mesin meningkat, efeknya akan sangat berbahaya bahkan bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, tutup Iptu Eka.(Adbravo)